

# 技术通报

编号：2018-031

机型：AD289

日期：2018 年 3 月

题目：AD289机器开机预热就异响

类型： 走纸问题 图像效果 故障代码 网络问题

机械类

电子类

传真类

其他

现象：

AD289机器异响。

分析：

拆出鼓芯发现边缘齿轮破损，更换鼓芯，异响仍旧，分别对调显影仓、转印辊，异响仍旧，拆出齿轮组，发现跟鼓接触的齿轮磨损，

对策：

更换齿轮组后解决问题。



说明：

此客户机器使用量大，80万多张没换过齿轮组，平常基本上是更换鼓芯解决问题。