

# 技术通报

机型：AD289

日期：2018 年 3 月

题目：AD289送稿器卡纸

类型： 走纸问题 图像效果 故障代码 网络问题

机械类

电子类

传真类

其他

现象：

AD289机器送稿器单面、双面每一张都卡纸。

分析：

动画提示23传感器卡纸，清洁传感器和过桥轮，故障仍旧，对调传感器故障仍旧，最后发现传感器对应的挡板里面的海绵损坏（下页图示）。

对策：

用一个不反光的東西替代后送稿器正常使用。

说明：送稿器使用久了，海绵老化，并且清洁此洞可能弄到海绵不平整，从而引起传感器检测异常

