

# 技术通报

机型：ADC307      日期：2018 年 3 月

题目：ADC307机器打印和复印一半模糊

类型： 走纸问题 **图像效果** 故障代码 网络问题  
机械类 电子类 传真类 其他

## 现象：

ADC307打印和复印一边模糊，如下页图示。

## 分析：

以为激光问题，先检查激光，没有问题，检查其他部件，发现转印辊弹簧掉了

## 对策：

仔细检查，检查到转印辊弹簧掉了，把弹簧安装好，问题解决。

## 说明：

注意细节，找到问题。

