

# 技术通报

机型：ADC307                      日期日期：：2018 年 5月

题目：ADC307复印作业时出现满版底灰


类型： 走纸问题 **图像效果** 故障代码 网络问题  
机械类 电子类 传真类 其他

现象：

ADC307复印时出现满版底灰的情况，经测试在复印普通纸时出现满版底灰，复印厚纸（服务卡）时正常。

分析：

机器设置问题。



对策：

选择功能—背景消除—透印去除，选择合适的透印去除浓度。

说明：

最近有部分机器出现复印满版底灰的情况，最后均是通过该方式解决，这反映出服务对机器功能的不熟悉，多熟悉机器功能有助于解决一些设置导致的问题。

