

技术通报

编号：2018-036

机型：AD289S 日期：2018年3月

题目：AD289S送稿器复印扫描有重影

类型： 走纸问题 **图像效果** 故障代码 网络问题
机械类 电子类 传真类 其他

现象：

AD289S送稿器复印扫描有重影，如下页图示。打印正常。

分析：

根据以往经验，调试送稿器安装位置，故障依旧。清洁稿台反光镜，故障依旧。固件升级，情况好些。但还有些许重影。


对策：

最后进维修模式，ADF调整，扫描光线调整红色，绿色，蓝色改为0，问题解决。

说明：

编号:
工程名称: 当代和顺上品湾XJX景观规划设计
设计单位名称: 广州鸿洋建筑设计有限公司
内容: 景观施工图优化提案
<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据最新建筑管网图对园林排水调整 2. 取消Y-01 音响平面图 3. 对精神堡垒字体配电调整详见: DS

图一



The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog .
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
The quick brown fox jumps over the lazy
The quick brown fox jumps over the

图二